



**COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITA'AMMINISTRATIVE**

APPALTO PER I LAVORI: “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA MONTEBOLONE. [COD. L57]” CODICE CIG 5575618985 .CUP G13J13001160002”;

**FAQ
(Frequently Asked Questions)**

DOMANDA 1

In merito alle voci “ rifacimento del massetto “ sia per la scuola Vallone che per la scuola Montebolone si è riscontrato un incongruenza tra quanto indicato nel computo metrico e ciò che è segnalato sulle planimetrie, pertanto vorremmo sapere se tali attività devono essere effettuate, perché previste o da valutarsi in funzione del grado di contaminazione amianto dei manufatti sottostanti il pavimento rimosso; inoltre a tal fine ove non vi fosse contaminazione tali importi previsti da “ computo metrico “ saranno decurtati dal valore di commessa?

RISPOSTA

Si precisa, come peraltro indicato nel Capitolato e nel bando di gara, che il contratto di appalto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs 163/06, dove viene espressamente previsto come “ *per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione*” Il corrispettivo viene determinato secondo le unità di misura del lavoro finito. Ad ogni lavorazione vengono applicati i prezzi unitari a seguito di ribasso d'asta.

DOMANDA 2

In merito alle voci inerenti la tinteggiatura interna sia per la scuola Vallone che per la scuola Montebolone non è prevista la tinteggiatura dei caloriferi, come si dovrà procedere operativamente a ridosso di tali attrezzature?

RISPOSTA

Per ogni aspetto operativo nell'esecuzione dei lavori si rimanda invece alla normale dialettica dell'Impresa esecutrice con la Direzione lavori